

SUMÁRIO

1. PROGRAMA DA DISCIPLINA

- 1.1 EMENTA
- 1.2 CARGA HORÁRIA TOTAL
- 1.3 OBJETIVOS
- 1.4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- 1.5 METODOLOGIA
- 1.6 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- 1.7 BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

CURRICULUM VITAE DO PROFESSOR

2. TEXTO PARA ESTUDO - wwww.marcusviniciusrodrigues.com.br

3. SLIDES

1. Programa da Disciplina

1.1 Ementa

Evolução do processo da qualidade. Ciclo PDCA. Ferramentas de gerenciamento. Visão, mapeamento, definição, melhoria e avaliação de processos. Indicadores de qualidade e produtividade. Ambiente Seis Sigma. Ciclo DMAIC e suas variações. Certificações ISO. Documentação da qualidade: controle, procedimentos e registros. Sistemas integrados de gestão. Métodos específicos de gestão. Modelo de gestão do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ). Metodologia para desenvolvimento e implementação do modelo de gestão pela qualidade. Fatores críticos de sucesso.

1.2 Carga Horária Total

A disciplina terá carga horária de 24 horas/aula

1.3 Objetivos

- Desenvolver discussões sobre os conceitos básicos aplicados aos processos nas organizações
- Analisar relações do ambiente com o sistema organizacional
- Destacar padrões e problemas decisórios associados aos sistemas de gestão da qualidade
- Apresentar conceitos relacionados à concepção e gestão de processos
- Relacionar e alinhar os processos com os objetivos estratégicos da organização
- Capacitar os participantes nas ferramentas de melhoria de processos e concepção de planos de ação
- Conhecer e analisar técnicas e métodos da gestão de processo e qualidade
- Conhecer casos de sucesso na gestão de processos e qualidade

1.4 Conteúdo Programático

1ª Aula - Contexto e Conceitos Iniciais

- Brasil e o novo mercado consumidor
- Conceitos: produto (bens e serviço), qualidade e conformidade
- O Cliente: necessidades e expectativas



<u>2ª Aula – Gestão de Processos para a Busca da Qualidade</u>

- Concepção, Gestão e Melhoria de Processos Organizacionais
- As Contribuições de Deming Gestão do Processo
- As Contribuições de Juran Custos do Processo
- O Pensamento Lean
- A Gestão Estratégica e Integrada dos Processos
- Indicadores de Desempenho e Metas
- A Gestão Estratégica e Integrada dos Processos para a Qualidade e Competitividade

3ª Aula - Ferramentas e Técnicas para a Melhoria dos Processos para a Qualidade

- Revisão: Conceitos e Técnicas Estatísticas
- Controle Estatístico dos Processos: Limites de Especificações e de Controle
- Ferramentas para Melhoria dos Processos na busca da Qualidade

4ª Aula - Programas para a Melhoria dos Processos para a Qualidade

- Programas para a Qualidade
- Metodologia Seis Sigma
- Norma ISO 9000 e o Prêmio Nacional da Qualidade

1.5 Metodologia

A disciplina será desenvolvida através de sessões expositivas, estudo de casos e discussões em grupo.

As exposições serão realizadas com projetor multimídia e alguns casos de sucesso através de vídeo.

1.6 Critérios de Avaliação

- Avaliação da FGV (Questões do Livro Texto)
- Avaliação do Professor (Prova do Professor e Trabalho Individual)

Prova da FGV

Questões objetivas

Prova do Professor:

Composta por três ou quatro questões no mesmo nível de complexidade das questões apresentadas na apostila.

Trabalho Individual:

A definir.

Atenção:

1. O trabalho é individual e deverá ser entregue até o dia da PROVA DE PRIMEIRA CHAMADA e SOMENTE por meio eletrônico. Para os casos devidamente justificados, o trabalho será aceito até o dia da PROVA DE SEGUNDA CHAMADA. Não será aceito nenhum trabalho enviado APÓS O PRAZO ou ENCAMINHADO de forma física ou para outro e-mail.



- 2. O trabalho não será devolvido "fisicamente" ao aluno, qualquer dúvida ou observações serão realizadas via e-mail, msn ou skype.
- 3. Encaminhar o trabalho para o e-mail trabalho@caso.com.br.
- 4. Colocar na linha assunto: nome da cidade e turma. Exemplo: São Paulo Turma GE 31.

1.7 Bibliografia Recomendada

A disciplina terá um livro texto a ser fornecido pela FGV, escrito por professores da FGV Management, mas é recomendado que o aluno busque informações complementares em outros livros e texto dedicados a temática da disciplina.

LIVRO TEXTO DA DISCIPLINA GESTÃO DA QUALIDADE E PROCESSOS



GESTÃO DA QUALIDADE E PROCESSOS

Autores: Alexandre Varanda; Edmarson Mota; Isnard Marshall; Odair Quintella.

Resumo: Disseminados a partir da década de 1950, os princípios norteadores da gestão da qualidade e dos processos passaram a ser absorvidos pela maior parte das organizações somente nas últimas décadas do século passado. Desde então, a qualidade começou a ser entendida também como um instrumento estratégico, cuja utilização passou a ser valorizada pelo mercado. Este título, que compõe a nova Série Gestão Empresarial, visa permitir ao leitor ter uma boa noção da amplitude e da importância dos conceitos atrelados à gestão da qualidade como modelo de excelência para melhor gerir as organizações.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA DISCIPLINA GESTÃO DA QUALIDADE E PROCESSOS



A QUALIDADE DESDE O PROJETO

Autor: J.M. Juran

Resumo: De acordo com Juran, a qualidade tornou-se um prérequisito para o sucesso das empresas. Ele cita a perda de participação de mercado, o fracasso de produtos e o desperdício como resultados do mau planejamento da qualidade. Baseado em novas experiências de muitas empresas, novas pesquisas e contribuições de seminários para altos executivos ao longo dos últimos três anos, o maior perito mundial em qualidade, J. M. Juran reconcebeu sua abordagem aos assuntos estabelecimento de metas de qualidade, planejamento da qualidade em processos multifuncionais e desenvolvimento de bases de dados para o planejamento da qualidade. Utilizando como ponto de partida seu livro anterior, Juran Planejando para a Qualidade, a maneira de tratar o assunto de um modo bastante claro e também mais expandido? Para a introdução do planejamento da qualidade na organização e a motivação da força

de trabalho pela qualidade?



QUALIDADE: A REVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Autor: W. Edwards Deming

É nesse livro de Edwards Deming, professor e consultor de renome internacional na área da Qualidade, que encontramos seus 14 pontos que levam à gestão da qualidade total. São proposições que representaram uma verdadeira revolução dentro da organização, levando a profundas transformações no relacionamento entre esta e seus clientes, fornecedores e empregados. Deming alertava também para os obstáculos a serem enfrentados, bem como para o longo caminho a percorrer até a real implementação da nova filosofia. Esse enfoque não necessariamente atinge todos os empregados, pois muitos têm dificuldades em empregar a metodologia ou em aceitar os princípios. Outras vezes, não conseguem envolver a alta gerência, restringindo-se aos operários e engenheiros.



GESTÃO DA QUALIDADE

Autores: Marly Monteiro de Carvalho; Edson Pacheco Paladini Resumo: Obra consagrada e amplamente adotada nos cursos de graduação e pós-graduação do país, este livro-texto destina-se a estudantes da disciplina Gestão da Qualidade dos cursos de Engenharia. O livro aborda um espectro abrangente da Gestão da Qualidade, que engloba os modelos tradicionais, os modelos normativos, sua estrutura de certificação e as novas tendências como o Programa Seis Sigma. Esta segunda edição traz significativas alterações com relação à edição anterior. A primeira e mais evidente refere-se ao alinhamento de seu conteúdo às novas versões das normas da série ISO 9000 e às alterações processadas recentemente no Prêmio Nacional da Qualidade. introduzidos ainda capítulos, que incorporam ferramentas da qualidade e a gestão da qualidade integrada à sustentabilidade.



GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES

Autor: Vicente Falconi

Resumo: O Gerenciamento pelas Diretrizes representa o lado motivante, agressivo e revolucionário da GQT - Gestão pela Qualidade Total no estilo japonês. É um sub sistema da GQT voltado para a competição e engloba não só o melhoramento dos produtos e processos existentes mas principalmente a inovação, representada pelas novas tecnologias. O conhecimento humano é o seu combustível e é aqui que a Alta Administração vai perceber a necessidade de uma nova política de recursos humanos.

LIVROS DO PROF. MARCUS VINICIUS RODRIGUES NA TEMATICA DA DISCIIPLINA GESTÃO DA QUALIDADE E PROCESSOS DISPONIVEIS NO MERCADO



AÇÕES PARA A QUALIDADE

Ed. Elsevir/Campus 5ª edição – 2014



QUALIDADE PADRÃO SEIS SIGMA

Ed. Elsevir/Campus 3ª edição – 2016



SISTEMAS DE PRODUÇÃO LEAN MANUFACTURING

Ed. Elsevir/Campus 2ª edição – 2016

OS LIVROS ACIMA PODERÃO SER ENCONTRATOS EM E-BOOK RESUMO DOS LIVROS, NO SITE EM DIA COM A GESTÃO www.marcusviniciusrodrigues.com.br



ATENÇÃO:

Todo material necessário a disciplina Gestão da Qualidade e Processo será repassado ao aluno através do livro texto **Gestão da Qualidade e Processo da Série Gestão Empresarial**, publicado pela FGV Management, e de uma apostila com a cópia de todos os slides a serem utilizados pelo professor. Será colocado, ainda, a disposição do aluno o site "Em Dia com a Gestão" com vasto material didático sobre o tema.



Mesmo assim, se o aluno desejar adquirir os citados livros de autoria do Prof. Marcus Vinicius Rodrigues, isso poderá ser feito em qualquer livraria especializada de sua cidade. Caso tenha dificuldade em encontrá-los, a compra poderá ser feita diretamente através da editora.

Curriculum vitae do professor

Marcus Vinicius Rodrigues

Marcus Vinicius Rodrigues, escritor, palestrante, consultor professor em cursos de pós-graduação, é Doutor (PhD) em Produção pela COPPE/UFRJ, Mestre (MSc) em Administração de CEPEAD/UFMG, possui Curso de Especialização (MBA) em Formaç pela ESAP/DF e é Engenheiro Eletricista pela EE/UFC.



Como consultor vem atuando em grandes organizações públicas e privadas com projetos de planejamento estratégico, mapeamento e melhoria dos processos organizacionais para a busca da qualidade e de reformas administrativas de governos e entidades públicas. Como palestrante tem participado dos principais congressos e seminários, vinculados às áreas empresarial e pública, cujas temáticas são gestão da qualidade de bens e serviços, mudanças organizacionais, competitividade e gestão estratégica de processos no Brasil e em outros países. Como professor, tem lecionado em cursos de doutorado, mestrado e MBA em instituições brasileiras e portuguesas.

Atualmente é o Gerente do Núcleo de Cooperação com África e Portugal, vinculado a Diretoria Internacional da Fundação Getulio Vargas – NuCAP/DINT/FGV, Coordenador de Projetos Estratégicos da DINT/FGV e Coordenador do MBA Executivo Global da FGV/ISCTE-IUL, MBA com dupla certificação destinados a CEO e Diretores de organizações públicas e privadas. É ainda, Diretor do Centro de Aprendizagem e Soluções Organizacionais – CASO Consultores Associados.

Como escritor, Rodrigues é autor dos livros:

- 1) **Qualidade de Vida no Trabalho** (Ed. Vozes 15ª edição 2016);
- 2) Entendendo, Aprendendo, Desenvolvendo **Qualidade Padrão Seis Sigma** (Ed. Elsevier 3ª edição 2016);
- 3) Entendendo, Aprendendo, Desenvolvendo **Sistema de Produção Lean Manufacturing** (Ed. Elsevier 2ª edição 2016);
- 4) **Ações para a Qualidade** (Ed. Elsevier 5ª edição 2014);
- 5) Ritos e Excelência nas Empresas (Ed. Vozes 2002);
- 6) Processos de Melhoria nas Organizações Brasileiras (Ed. Qualitymark 1999);
- 7) **Ensaios de Administração** (Ed. Unifor 1994)
- 8) **Lições de Geometria Analítica** (Ed. Colégio Cearense 1981)
- 9) **Geometria Plana** (Ed. Colégio Cearense 1980)

Rodrigues é ainda autor de artigos técnicos publicados em revistas especializadas ou anais de congressos e coautor dos livros:

- 10) Qualidade e Acreditação em Saúde (Ed. FGV 2ª edição 2016);
- 11) **Recursos Humanos Foco na Modernidade** (Ed. Qualitymark 1992)

Encontra-se ainda em concepção o livro, com publicação prevista para o final de 2016, *Oficinas de Tecnologia de Gestão - OTG: uma metodologia eficaz e de baixo custo para consultorias organizacionais*.

Contato:





Texto para Estudo

Gestão da Qualidade e Processo

Material de Apoio

Livro da FGV Management e Apostila com Cópia dos Slides

Material Complementar

Site: "Em Dia com a Gestão"



Atenção

Em Relação aos Textos: Todas as Fontes citadas

Em Relação aos Slides:

Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação do copyright (Lei nº 5.988 e Lei nº 9.610)

O material desta apostila encontra-se nos livros de autoria do Prof. Marcus Vinicius Rodrigues:

Ações para a Qualidade

ISBN 978.85.352.6116-5; Copyright[©] 2014 by Elsevier Editora Ltda

Qualidade Padrão Seis Sigma

.ISBN 978.85.352.3785-6; Copyright[©] 2016 by Elsevier Editora Ltda

Sistema de Produção Lean Manufacturing

.ISBN 978.85.352.8458-4; Copyright[©] 2016 by Elsevier Editora Ltda

3. Slides

Aula 1:

Conceituando: Produto, Qualidade, Conformidade e Cliente

Prof. Marcus Vinicius Rodrigues



"A perfeição não deve ser um ato, mas deve ser um hábito".


Aristóteles, 350 A.C.

"Em tudo na vida você tem de dar o seu melhor, andar na conquista da perfeição. Ou você faz bem-feito, ou não faz. Não existe meio termo".

Ayrton Senna, 1994







ت ك ية ي ت و للال

CELCIEL

Techologia

PRODUTO

É um conjunto de atributos tangíveis e intangíveis que proporciona benefícios REAIS, percebidos ou SIMBÓLICOS com a finalidade de satisfazer as NECESSIDADES e EXPECTATIVAS do CLIENTE OU USUÁRIO.

Produto ≡ f (bens; serviços)




Bens e Serviços

Produtos e Serviços




Atributos Tangiveis e Intangiveis



Qualidade x Conformidade

Necessidades Reais e Simbólicas



Qualidade x Tecnologia

Mais um vídeo exemplo: Chopp x Gasolina Qualidade x Criatividade

Treinamento e Capacitação na Busca da Qualidade

C E R T O → Comprometimento - Liderança - Satisfação dos Atores

E R R A D O → Não Comprometimento - Chefia - Insatisfação dos Atores



Qualidade: Definições Clássicas




"Qualidade é a capacidade de satisfazer desejos."

Deming











QUALIDADE POR VOCAÇÃO

"Faça um bom trabalho. Você não tem que se preocupar com o dinheiro, ele vai cuidar de si mesmo. Basta fazer o seu melhor trabalho" - Walt Disney

QUALIDADE PARA A BUSCA DA FIDELIDADE DO CLIENTE

"A qualidade é a nossa melhor garantia da fidelidade do cliente, a nossa mais forte defesa contra a competição estrangeira e o único caminho para o crescimento e para os lucros" - Jack Welch

QUALIDADE PARA SURPREENDER O CLIENTE

"Seja um padrão de qualidade. As pessoas não estão acostumadas a um ambiente onde o melhor é o esperado" - Steve Jobs

QUALIDADE COMO DIFERENCIAÇÃO

"A massificação procura baixar a qualidade artística para a altura do gosto médio. Em arte, o gosto médio é mais prejudicial do que o mau gosto... Nunca vi um gênio com gosto médio" - Ariano Suassuna

"A gente tem mania de pensar pobre e traçar coisas pequenas. E pobreza atrai pobreza. Tenha metas ousadas" - Luiza Trajano

QUALIDADE COMO RESULTADO DE DESEMPENHO E TRABALHO

"Uns sonham com o sucesso. Nós acordamos cedo e trabalhamos duro para consegui-lo" - Abílio Diniz

"Até hoje tenho nas mãos os calos das sacolas pesadas que eu carregava. Vendia mexerica na porta de uma faculdade em Divinópolis, Minas Gerais. Ninguém, conseque atingir bons resultados e desempenhos sem trabalhar" - Ricardo Nunes

Qualidade: definição a ser utilizada na disciplina

"Qualidade é o que o CLIENTE ou USUÁRIO, percebe ou entende por VALOR, diante do seu socialmente aprendido, do mercado, da sociedade e das tecnologias disponíveis".

Marcus Vinicius Rodrigues








Qualidade e o fluxo organizacional

PDCA - Ciclo para melhoria de um processo:

P (PLAN) - Planejamento D (DO) - Fazer C (CHECK) - Verificar Resultados A (ACTION) - Agir corretivamente

DMAIC - Etapas de um Projeto Seis Sigma:

D (Define) - Definir M (Measure) - Medir A (Analyze) - Analisar I (Improve) - Melhorar C (Control) - Controlar



Necessidade + Satisfação + Desejos + → V A L O R


"Qualidade é o que o CLIENTE ou USUÁRIO, percebe ou entende por VALOR, diante do seu socialmente aprendido, do mercado, da sociedade e das tecnologias disponíveis".


VALOR do Cliente

 VALOR do Produto: bens e serviços


 VALOR da Cadeia de Atividades

Fluxo de Valor






Porque, somente agora, a utilização integrada de todas essas metodologias e tecnicas se fazem necessarias ?



Mudança: Novas Bases de Ação



Mudança: Novas Bases do Contexto Organizacional

A revolução das comunicações dos últimos 10 anos:

- ✓ APROXIMOU: as pessoas, as sociedades e as empresas
- ✓ POSSIBILITOU: globalmente, a intensa troca de informações e conhecimentos
- ✓ DEMOCRATIZOU: o conhecimento e as tecnologias
- ✓ CRIOU: condições para o surgimento de novas e revolucionarias ideias

para a busca dos resultados: qualídade, rentabílídade e competítívídade

Bases para Gerir uma Empresa:

Racionalidade e Posições Analíticas + Sentimento + Intuição + Inspiração

Bases para as Estratégias de Sucesso

Conhecimento

Inovação + Aprendizagem

Visãc Interdisciplinar

Mudança: Características do Novo Gestor

☐ Visão Glob	al resultado.
Visão Integrad	a qualidade, rentabilidad

□ Visão Estratégica *e competitividade*


□ Visão Empreendedora
□ Ser ousado

□ Visão Multidepartamental
□ Ter conhecimento

Ser criativo

para a busca dos









"Nosso espirito é que tudo pode melhorar ou ser feito melhor, em qualquer lugar para onde você olhe tem coisa para melhorar"

"A única maneira de aprender é ir treinando aos poucos. Quem não se arrisca não faz nada, e quem faz tudo igual aos outros ficará igual aos outros, o que, em geral, é mediocre"

Setembro/2014

MEDÍOCRE significa MEDIANO

É aquele ou aquilo que está na média



*FGV MANAGEMENT	17
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


Aula 2:

Gestão e Melhoria de Processos para a Busca da Qualidade

Prof. Marcus Vinicius Rodrigues

Gestão Estratégica de Processos

Base Conceitual para o Processo de Mudança na Busca da Qualidade e Competitividade



As **AÇÕES ESTRATÉGICAS** buscam conceber o foco estratégico da organização, com seus respectivos elementos, e analisar os ambientes externo e interno, com a finalidade de definir os caminhos adequados para atingir os objetivos definidos pelo nível estratégico diante do foco principal dos serviços a serem realizados.

As **AÇÕES ESTRUTURAIS** buscam a concepção de uma arquitetura compatível e alinhada com os objetivos estratégicos. Essas adaptações estruturais estão vinculadas a novos conceitos, valores e posturas organizacionais, diante do foco principal dos serviços a serem realizados e da eficaz busca de soluções.

As **AÇÕES COMPORTAMENTAIS** têm dois papéis fundamentais: a busca de uma melhor qualidade de vida e do comprometimento do colaborador diante das causas e objetivos definidos pela organização e de preparar o colaborador para os processos de mudanças, capacitando-o em técnicas de gestão, com foco na criatividade e inovação, diante de uma visão empreendedora.

As **AÇÕES OPERACIONAIS** buscam os resultados organizacionais, diante do foco principal dos serviços a serem realizados e da busca de soluções, através da gestão, modelagem e melhorias dos processos, alinhados aos objetivos estratégicos, moldurados por uma arquitetura organizacional compatível e com colaboradores capacitados e comprometidos. Para que isso seja possível, com eficiência e eficácia, e com criatividade e inovação, através das confiáveis Técnicas Analíticas, utiliza-se como suporte algumas das técnicas ou princípios do Pensamento Lean, da Metodologia Seis Sigma, do Desing Thinking e do Business Model Canvas.


Conceito de Processo



Frederick Taylor

Um Processo é um conjunto de atividades ou funções estruturadas em uma sequência lógico-temporal, com o objetivo definido, realizadas por pessoas e/ou máquinas, que visam transformar recursos (ENTRADA), agregando valores, através de recursos de transformação e de uma lógica pré-estabelecida (METODOLOGIA DE PROCESSAMENTO), resultando em produtos (SAÍDA) para a sociedade e/ou clientes.

Entrada	Processamento	—→ Saída



- Com a análise a partir da delimitação e formatação dos processos AS ORGANIZAÇÕES PASSAM A CONHECER E A FOCAR NO NEGÓCIO PRINCIPAL, definindo de forma clara os seus FORNECEDORES (internos ou externos), CLIENTES (internos ou externos), recursos necessários e custos envolvidos.
- Facilita a visualização das LINHAS DIVISÓRIAS COM OUTRAS ATIVIDADES (processos) da organização, auxiliando na comunicação, definindo responsabilidades e explicitando o fluxo de ações.
- Facilita a GESTÃO, o controle e a IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS (situação indesejável).
- Só é possível melhorar um procedimento ou atividade, conhecendo a mesma. A delimitação e desenho de um processo possibilitam a análise e identificação de problemas ou oportunidades de melhoria, PONTO DE PARTIDA PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DA ORGANIZAÇÃO.

Fases e Objetivos de um Processo

FASE	OBJETIVO	AÇÕES
Definição do Processo	 Determinar o processo à ser analisado Mapear as ações Conhecer o desempenho atual Planejar mudanças Identificar requisitos dos clientes 	Organizar-se Conversar com o cliente Entender o processo Definir prioridades
Análise do Processo	 Identificar problemas Buscar causas Definir oportunidades de melhoria Desenvolver os planos de melhoria Buscar bases para a implantação. 	Avaliar alternativas Desenvolver as soluções Criar parcerias Finalizar os planos
Melhoria do Processo	 Implantar planos de melhoria Obter primeiros resultados Analisar feedbacks dos clientes Corrigir e ajustar os planos 	Testar a solução Gerenciar o processo Verificar os custos do processo
Excelência do Processo	 Apresentar desempenho global do processo. Quando avaliado, auditado ou certificado ser reconhecido como superior em relação ao ambiente externo de negócio 	Obter resultados Buscar diferencial competitivo

Cicl	0	P	D	C	A



Uma das grandes contribuições a otimização dos processos foi o Ciclo PDCA proposto pelo matemático Walter Shewhart e divulgado por W. Edwards Deming.


P (PLAN) - Planejamento

D (DO) - Fazer o que foi decidido na fase anterior

C (CHECK) - Verificar os resultados

A (ACTION) - Agir Corretivamente

O Ciclo PDCA é importante para orientar as etapas de um processo e nortear a análise e melhoria.







Planejar

Selecionar a or	oortunidade de melho	oria					
			itir algum fa	ato re	alovanto		
.Criar uma lista de oportunidades .Não omitir algum fato relevante .Avaliar e escolher os mais importantes							
T.d. m.tifica.v. o.a.							
	requisitos dos cliento						
•	em são os clientes dess	•					
.Conhecer e an	alisar as suas exigência	as.					
Definir o prob	lema						
.Verificar qual	o desvio entre a situaçã	ăo real e a	desejada.				
-	ema a resolver		•				
Recolher dados	5						
.Desenhar o flu	ixograma do processo	.Selecio	nar os indica	adore	:S		
.Recolher dado							
Analisar as cau							
	grama causa-efeito		.Selecionar	as	causas	mais	
prováveis	_						
Procurar solu .Definir critério	çoes s para as soluções		.Procurar as	solu	ções pote	nciais	
.Estabelecer ob	no de implementação ojetivos de melhoria otos de controle		Preparar o p	lano	de ação		
Capacitar							
.Educar	.Treinar						
Implementar a	<u>-</u>						
.Executar o pla	ano e implementar a so	lução					
VERIFICAF	₹						
Auglieu ee ween	ممانتها ممارسا						
Avaliar os resu			-				
	entre os resultados ob	itidos e os					
.Identificar os l	peneficios.				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Identificar as	causas dos desvios						
.Onde falhou o	planejamento? .Por	quê?		-			
	,						

AGIR

Implementar as ações corretivas


.Introduzir as modificações ao plano

Aplicar a solução encontrada

.Mudar para o "novo" processo .Torná-lo permanente .Rever os procedimentos

Refletir

.O que se aprendeu? .Qual o novo ponto de partida para nova melhoria?







Otimização e Padronização dos Processos


Análise do Processo → Melhoria do Processo → Excelência do Processo

Processo não estável apresentando problemas – perdas É aconselhável rodar o PDCA

Processo estável É aconselhável estabilizar o processo: P (planejar) →S (standard – padrão)








MANTER PADRÃO MANTER MELHORAR I PADRÃO PADRÃO MANTER MANTER MELHORAR I PADRÃO PADRÃO PADRÃO MELHORAR PADRÃO PDCA - Buscar Melhoria SDCA – Manter Padrão

Custos da Qualidade e da Não-Qualidade



Uma das grandes contribuições ao estudo dos custos para otimização dos processos e dos custos relacionados a qualidade foi a Trilogia da Qualidade proposta por Joseph Juran.

A Trilogia da Qualidade tem como foco:



Trilogia da Qualidade

Planejamento da Qualidade:


O planejamento tem como objetivo adequar os processos e produtos às necessidades e expectativas dos clientes.


Controle da Qualidade:


O controle tem como objetivo acompanhar e avaliar a execução do planejamento em todas as etapas do processo.

Melhoria da Qualidade:

A melhoria tem como objetivo identificar e eliminar os defeitos crônicos e de fornecer um novo conhecimento ao novo planejamento.







Custos dos Processos Organizacionais

Custos da Qualidade e da Não-Qualidade

Custo da Qualidade → Investimento!

Recursos relacionado com o sistema e estrutura organizacional vinculada a eficaz gestão dos processos em toda a organização.

Pensamento Lean:

Métodos e Técnicas para Minimizar Custos

Programa 5S	
Poka Yoke	
Os 7 Desperdícios Clássicos	
 Manutenção Produtiva Total - TPM 	
 Troca Rápida de Ferramenta - TRF / Setup 	
	

Custos dos Processos Organizacionais

Custos da Qualidade e da Não-Qualidade

Programa 5S:

- É importante ter consciência que o 5S "não" é um programa de melhoria da qualidade, é programa de reeducação.
- É preciso adequar e contextualizar cada "S" à realidade da organização.



Os Cinco Sensos

SEIRI - Senso de Utilização

Otimizar a alocação e utilização de móveis, equipamentos e materiais de trabalho em geral. É aconselhável que nos locais de trabalho estejam alocados apenas o necessário e com layout adequado para a utilização eficaz.

SEITON - Senso de Ordem

Ordenar racionalmente móveis, equipamentos, material de uso e documentos, para facilitar o acesso e utilização dos diversos recursos.

SEISO - Senso de Limpeza

Deixar sempre limpo ou em condições favoráveis para o uso, os recursos físicos, móveis e equipamentos utilizados.

SEIKETSU - Senso de Saúde

Manter as condições de trabalho e dos trabalhadores, favoráveis à saúde com respeito às limitações físicas e mentais.

SHITSUKE - Senso de Disciplina

Educar o trabalhador para a busca da melhoria através da força física, mental e moral.

Implantação do Programa 5S

- .Busca de Comprometimento do Nível Estratégico; do Conhecimento do Nível Tático; e Sensibilização do Nível Operacional.
- .Capacitação dos Facilitadores do programa e Formação de equipes 5S.
- .Registro da situação atual.
- .Divulgação do Programa.
- .Dia do Mutirão: Otimização da Utilização; Ordenação Física; e Limpeza.

Manutenção do Programa 5S

- .Definir critérios de inspeção, avaliação e recompensas de acordo com as recomendações para integridade física e mental do trabalhador Foco na Saúde.
- .Criar e implantar programa de avaliação.
- .Reforçar o programa com o objetivo de cristalizar os valores da utilização, ordem, limpeza e saúde Foco na disciplina.


Custos dos Processos Organizacionais

Custos da Qualidade e da Não-Qualidade

Poka - Yoke:

Sistemas para evitar as falhas humanas ou suas consequências.

- Poka que significa erros de desatenção motivados por ações não adequadas de operadores.
- Yoke que tem origem em yoker que significa prevenir.



As Falhas Humanas:

As falhas humanas podem ser divididas em:

Falhas por inadvertência,

não percebidas no momento que são cometidas, que classificadas em intencionais, inconsequentes ou imprevisíveis.


Falhas técnicas,

motivadas por falta de aptidão, habilidade ou conhecimento, que podem ser classificadas em intencionais, específicas, conscientes ou inevitáveis.

Falhas premeditadas,


decorrentes de questões vinculadas à responsabilidade ou comunicação confusa, que podem ser classificadas em consciente, intencionais ou persistentes.

· 	POKA-YOKE
	3.0. ■
Exemplos de Poka - Yoke	



















Custos dos Processos Organizacionais

Custos da Qualidade e da Não-Qualidade

Sete Desperdícios Clássicos:

Shigeo Shingo, que foi consultor da Toyota na década de 50, ampliou as formas de entendimento sobre o desperdício, não só com foco na mão-deobra, mas também considerando todas as outras atividades organizacionais.





O DESPERDÍCIO ASSOCIADO À SUPERPRODUÇÃO diz respeito à produção em excesso, ou seja, em quantidades elevadas ou no tempo errado. Isso gera estoques adicionais e tende a omitir problemas em todo o processo.




- O DESPERDÍCIO DEVIDO À ESPERA está associado ao tempo parado da mão-deobra, peças ou equipamentos. Pode-se dividir em espera do lote ou espera do processo. Os dois tempos de espera são significativos e tendem a trazer desperdícios.
- O DESPERDÍCIO VINCULADO ÀS ATIVIDADES DE TRANSPORTE é causado principalmente por layout não bem projetados o que tem como consequência uma grande, e muitas vezes, desnecessária movimentação de peças, dos estoques e dos equipamentos, gerando custos e desperdícios.
- O DESPERDÍCIO PROVENIENTE DO PROCESSO diz respeito à metodologia de processamento em si: procedimentos e atividades desnecessárias ou superdimensionadas; utilização de equipamentos dimensionados de forma não adequada; alocação de mão-deobra não compatível; entre outros. A análise desse tipo de desperdício possibilita identificar o que esta sendo usado ou colocado à disposição do processo e que tem custos, mas não gera valor para o produto do processo.
- O DESPERDÍCIO RELACIONADO A ESTOQUE é causado pela estocagem de peças ou produtos semiacabados em quantidades superiores ao realmente necessário. Isso pode ocorrer devido a vários fatores e além de imobilizar capital sem necessidade, pode trazer várias outras consequências como: utilização não adequada de espaços; omissão de falhas no fluxo ou nivelamento do processo; riscos com estocagem; e outros custos vinculados à estocagem.
- O DESPERDÍCIO QUANTO À MOVIMENTAÇÃO está relacionado principalmente ao movimento interno dos operadores nas estações de trabalho para realizarem suas tarefas especificas diante do posicionamento das ferramentas, do layout e localização dos equipamentos, dos aspectos ergonômicos dos equipamentos e do próprio setor produtivo.
- O DESPERDÍCIO MOTIVADO POR PRODUTOS DEFEITUOSOS é provocado pela produção de bens ou serviços fora das especificações e necessidades dos clientes internos ou externos. Isso provoca retrabalho ou refugo acarretando elevados custos e desperdícios

Custos dos Processos Organizacionais


Custos da Qualidade e da Não-Qualidade

Manutenção Produtiva Total - TPM


Sistema integrado de manutenção e operação que foca não só nos equipamentos, mas em todo o sistema de produção ou operações através do controle de oito perdas vinculadas aos equipamentos, cinco perdas vinculadas aos colaboradores e três perdas vinculadas aos recursos de produção ou operação.



As Perdas Potenciais



Pilares para a TPM





- **Manutenção Planejada**: consiste em elaborar um plano de manutenção preventiva e preditiva para maximizar a utilização do equipamento.
- **Processo de Treinamento**: consiste em capacitar todos os atores envolvidos em técnicas, liderança de equipes, modelo de gestão, para melhor compreensão e desempenho diante do projeto TPM.
- **Manutenção Autônoma**: consiste na capacitação do operador de revisar seu equipamento e na integração e comprometimento de toda a equipe.
- **Gestão da Melhoria Focada**: consiste nas ações para a eliminação de perdas crônicas para aumentar a eficiência, disponibilidade e tempo de vida do equipamento.
- **Gestão dos Equipamentos**: consiste em garantir, através da eficiência dos equipamentos, os produtos finais com as características e especificações planejadas.
- **Gestão da Manutenção da Qualidade**: consiste na interação quanto a confiabilidade dos equipamentos com a qualidade dos produtos e capacidade de produção.
- Gestão do Processo Administrativo: consiste em garantir o pleno funcionamento, sem desperdício, das áreas de apoio administrativo, minimizando ou eliminando sua interferência na funcionalidade dos equipamentos.
- Gestão da Segurança, Saúde e Meio Ambiente: consiste na utilização e integração dos sete pilares anteriores para as melhorias das condições de trabalho, minimizando os riscos e otimizando a efetividade.

Custos dos Processos Organizacionais

Custos da Qualidade e da Não-Qualidade

<u>Troca Rápida de Ferramenta – TRF</u>

(Single-Minute Exchange of Die - SMED)

É um método fundamental para auxiliar na redução do tempo de setup. Setup é utilizado para identificar o tempo de preparação de um máquina, ou seja, o tempo que a máquina fica parado, ou deixa de produzir plenamente, para que sejam realizadas trocas de ferramentas, ou uma nova programação, com o objetivo de executar uma nova atividade.

REDUZINDO CUSTOS


Ganhos com a

redução do tempo

de Setup

- Maior flexibilidade e produtividade da linha;
- Redução do Lead Time;
- Redução do Estoque;
- Tornam economicamente possíveis pequenos lotes;
- Reduz tempos improdutivos das máquinas e operadores;

Troca Rápida de Ferramenta - TRF



Troca Rapida de Ferramenta - TRF

Atividades Setup: Internas e Externas.

SETUP INTERNO → Tempo de Preparação Interna (TPI) é o que é realizado com a máquina parada. SETUP EXTERNO → Tempo de Preparação Externo (TPE) é o que pode ser realizado com a máquina em funcionamento.

Lição 1 :

Importância da separação dos setups internos dos externos e definições de ações eficazes para os setups externos.

Lição 2:

Importância da conversão de setup interno em setup externo e criação de suporte para a eficiência dessas mudanças.

Lição 3:

Ápós a separação dos setups internos dos externos, da conversão de setup interno em externo, e da criação de métodos para a maior eficiência setups internos, deve-se racionalizar cada operação de setup através da padronização, paralelização de operações e eliminação dos ajustes.



Custos dos Processos Organizacionais

Custos da Qualidade e da Não-Qualidade

Custo da Não-Qualidade → Desperdício!


Recursos relacionado com o sistema e estrutura organizacional vinculados com ineficiência da gestão dos processos em toda a organização.


Alguns Motivadores dos Desperdícios:

- Refugos
- Retrabalho
- Falta de treinamento
- Insumos não adequados
- Acidentes de trabalho, ambientais ou sociais

Indicadores de Desempenho

Gestão Estratégica dos Processos





Exemplo: Aplicação Caso Referencia



2

Organização:

"Prof. Marcus Vinicius"

Objetivo Estratégico:

Otimizar o tempo diário

Processo Critico:

Ir ao trabalho no período matinal

<u>Indicador de Desempenho:</u>

Tempo

<u>Organização:</u>

"Prof. Marcus Vinicius"

Objetivo Estratégico:

Melhorar a Qualidade de Vida

Processo Critico:

Ir ao trabalho no período matinal

Indicador de Desempenho:

Conforto



Grupos de ID's

Os ID's podem ser agrupados de diversas formas, de acordo com as necessidades da organização. Seguem os agrupamentos mais utilizados:

Indicadores de Produtividade Indicadores de Capacidade Indicadores de Flexibilidade Indicadores de Velocidade Indicadores de Confiabilidade Indicadores de Custo Indicadores de Rentabilidade

Os critérios utilizados para verificar um ID's dependem da especificidade do processo. Sequem alguns dos critérios mais utilizados:

Abrangência do Indicador

Indicadores Operacionais Indicadores de Qualidade Indicadores de Produtividade Indicadores Relativos a Satisfação dos Consumidores

Indicadores Relativos a Satisfação dos Colaboradores. Indicadores Relativos a Satisfação dos Acionistas

Indicadores Relativos ao Aprendizado e Conhecimento Indicadores Operacionais do Processos Internos Indicadores Relativos ao Consumidor Indicadores Financeiros

Acessibilidade do Indicador Confiabilidade do Indicador Economicidade do Indicador Estabilidade do Indicador Independência do Indicador Praticidade do Indicador Relevância do Indicador Representatividade do Indicador Simplicidade do Indicador Validade do Indicador

۸4				
Atenção				
-				

- Os indicadores são instrumentos de APOIO ÀS DECISÕES GERENCIAIS.
- Os indicadores são números muito úteis, mais ISOLADOS NÃO TEM REPRESENTATIVIDADE e pode induzir a erros.
- Os RESULTADOS DO PROCESSO NÃO PODEM SER GARANTIDOS apenas com base nos indicadores.
- Um PROCESSO OU ATIVIDADE COMPORTA VÁRIOS INDICADORES, mas sempre é aconselhável identificar um como prioritário.
- Todos os indicadores devem ter a MESMA ORIGEM OU VERTENTE, e não podem perder de foco os objetivos principais da organização.
- CUIDADO com o ALINHAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL do sistema de indicadores.
- CUIDADO com o EXCESSO DE INDICADORES, alguns podem n\u00e3o ter nenhuma relação com os objetivos principais.

>	 CUIDADO, nem todos os gerentes ou supervisores a conceberem indicadores. 	s estão CAPACITADOS


Aula 3:

Ferramentas e Técnicas para a Melhoria dos Processos

Prof. Marcus Vinicius Rodrigues

Gestão Estratégica de Processos

Base Conceitual para o Processo de Mudança na Busca da Qualidade e Competitividade



Gestão Estratégica e Inte	egrada dos Pro	ocessos para a Qualidade




Problema: Identificação e Delimitação

PROBLEMA é uma situação indesejável, geralmente não esperada, que ocorre com as pessoas, equipamentos ou processos, criando obstáculos para que os objetivos previamente definidos sejam atingidos.



Só é possível resolver um problema, após admitir a existência do mesmo.





Só é possível gerenciar e melhorar aquilo que se pode medir.

Problema: Barreiras a Identificação

SENSO - COMUM

É o conhecimento acrítico, imediatista, que acredita na superficialidade do fenômeno. Falta de suficiente espírito crítico no tratamento do fenômeno: sem profundidade; sem rigor lógico

IDEOLOGIA

É o caráter justificador deste tipo de conhecimento. Ela busca "ocultar" a realidade social. Muitas vezes provoca a deturpação dos fatos, diante de "posições" à serem justificadas



Questionamentos ao Processo

5 W e 3 H	5 Porquês	
5 W 2 H Why (por que)?	 Por que a máquina parou? Houve uma sobrecarga. 	
What (o que)? Where (onde)? When (quando)?	 2) Por que houve uma sobrecarga? O suporte não estava suficientemente lubrificado. 	
Who (quem) ? How (como) ? How much (quanto custa)	Por que não estava suficientemente lub A bomba de lubrificação não estava bombeando quando era preciso.	rificado?
O 3° H How many (quantos)?	 4) Por que não estava bombeando quando preciso? - O poço de drenagem da bomba estava 	
	 5) Por que o poço de drenagem estava gas Estava sem filtro e caiu um pedaço de dentro dele. 	
Etapas	s para Análise de um Processo	
SIASP	Identificação do processo a ser trabalhado	
DIADE	2. Mapeamento do processo	
	3. Avaliação do posicionamento do processo	Análise
A	4. Identificação de problemas	do Processo
Seqüência para	5. Seleção do problema prioritário	
ldentificar, Analisar e	 Identificação de causas Seleção da causa mais provável 	
,	8. Busca de soluções	
Solucionar Problemas	 9. Plano de ação para a implantação da solução 10. Implantação e avaliação 	Plano de Ação

11. Alternativas para otimização do processo



Processos Organizacionais de Roteiro para Análise

•		
	PROCEDIMENTO	AÇÃO, TECNICA OU FERRAMENTA
1	Identificar Processo Critico a ser Analisado	Analisar Objetívos da Organização
7	Determinar o Indicador de Desempenho do Processo	Analisar o Objetivo do Processo e as Necessidades do Mercado
m	Determinar o Método de Coletas de Dados	Buscar um Instrumento de Medição Adequado
4	Mapear o Processo Critico	Fazer um Fluxograma
ın.	Coletar os Dados (Medir)	Preencher a Lista de Verificação
9	Processar os Dados	Determinar as Medidas de Posição e Dispersão da Amostra e Construir um Histograma e a Curva de Distribuição de Frequência - Utilizar o Excel
2	Analisar o Resultado do Processamento dos Dados	Analisar Histograma, Curva e Medidas Estatisticas
8	Definir a Meta para Indicador de Desempenho do Processo	Utiliza a Metodologia para Conceber ID (Ver Apostila)
6	Definir as Metas Parciais para as Etapas do Processo	Negociação com os Setores
10	Identificar o(s) Problema(s) do Processo (Não- Conformidades)	Construir o Diagrama de Pareto
11	Identificar o(s) Problema(s) Prioritário(s) do Processo	Analisar o Diagrama de Pareto utilizando a Relação 20 x 80
12	Identificar a(s) Causa(s) do(s) Problema(s) Prioritario(s)	Construir um Diagrama de Causa e Efeito
13	Identificar a(s) Causa(s) mais Prováveis	Utilizar uma Matriz de Prioridade – GUT
14	Identificar a Causa Raiz	Utilizar os 5 Porquês
1.5	Elaborar o Plano de Ação para Eliminar a Causa Raiz	Utilizar os SW e 2H tendo como Suporte o PDCA
1.6	Acompanhar e Controlar a busca da Solução	Acompanhar a Realinhar Plano de Ação

Identificação do Processo Critico



Organização:

"Prof. Marcus Vinicius"

Objetivo Estratégico:

Otimizar o tempo diário

Processo Critico:

Ir ao trabalho no período matinal

Indicador de Desempenho:

Tempo

É Preciso Definir:

- Amostra:



Fluxograma

FLUXOGRAMA é a forma gráfica, através de símbolos, de descrever as diversas etapas de um processo, ordenando-as em uma sequência lógica e de forma planejada.


Principais Símbolos




Importante

- É possível criar outros símbolos diante da especificidade do processo a ser mapeado.
- > Escolher um processo para documentar.
- > Definir início e fim do processo.
- > Determinar quem vai documentar.
- > Documentar somente os passos reais
- > Validar o fluxograma com os especialistas.


<u>Um Fluxograma</u>





Lista de Verificação

LISTA DE VERIFICAÇÃO é utilizada para tabular dados coletados em observações de eventos de um processo.





Questionamentos para Nortear a Captação e Utilização dos Dados

- > Porque coletar os dados ?
- > Qual a importância dos dados ?
- > Qual o tamanho da amostra ?
- > Quem deverá realizar a coleta de dados ?



Histograma

HISTOGRAMA é um diagrama de barras verticais de distribuição de frequência de um conjunto de dados numéricos.

O histograma tem como objetivo, facilitar através do agrupamento de dados, a medição e visualização da variabilidade dos dados em um determinado evento. Número de Grupos: definido pela raiz quadrada do número de dados. Limites de cada Grupo: deve-se fixar o maior ou menor dado, subtrair ou somar sucessivamente a amplitude do grupo. Amplitude do Grupo: é a amplitude da amostra de dados dividida pela quantidade de grupos. Ac = (Valor Máximo) – (Valor Mínimo) $k = \sqrt{n}$ Atenção:

Etapas para Construção de um Histograma

Etapa 1

> Escolher o processo

Processo:

"Ações de um profissional para ir ao trabalho no período matinal"

- > Definir o Indicador de Desempenho a ser considerado
- Definir o período de análise ou quantidade de dados
- ➤ Coletar dados (n → número de dados)

Processo para Análise:

Ações de um Profissional para ir ao Trabalho no Período Matinal

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TEMPO	61	63	65	66	58	69	70	72	75	75	79	78	77	76	80	76	82	83	82	87
DIA	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
TEMPO	88	86	84	85	86	85	86	87	108	115	88	89	94	90	91	92	89	93	94	90
DIA	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
TEMPO	88	89	92	92	93	94	105	108	103	102	95	101	100	99	98	96	96	98	100	101

Etapa 2

> Calcular a amplitude da amostra

R = (Valor Máximo) – (Valor Mínimo)

Processo para Análise: Ações de um Profissional para ir ao Trabalho no Período Matinal
• R = 115 - 58 = 57

Etapa 3

> Calcular o número de classes

 $k = \sqrt{n}$

Processo para Análise: Ações de um Profissional para ir ao Trabalho no Período Matinal

• k = √60 ≅ 8

Etapa 4

Calcular a amplitude de cada classe

A = R/k

Processo para Análise: Ações de um Profissional para ir ao Trabalho no Período Matinal

A = 57 / 8 ≈ 7



Etapa 5

Calcular as fronteiras de cada classe

Processo para Análise: Ações de um Profissional para ir ao Trabalho no Período Matinal

 Fixar o valor máximo ou o valor mínimo, subtrair ou somar sucessivamente a este valor a amplitude da classe

Etapa 6

➤ Calcular a quantidade de dados (freqüência → f) em cada classe (Verificar na tabela de dados)

Etapa 7

 Calcular o ponto médio de cada classe (Média aritmética dos dados pertencentes a classe).

Etapa 8

➤ Calcular a freqüência cumulativa → Fr = (f/n) x 100

Etapa 9

Construir o histograma

Medidas Estatísticas e Construção de um Histograma Utilizando o Microsoft Excel

Othizando o Microsoft Exce

1º Etapa – Habilitar o Computador

- Entrar em Arquivo
- Entrar em Opções
- Entrar em Suplementos
- 4. Acionar Ferramentas de Analise
- Clicar em II
- Acionar novamente Ferramentas de Analise na janela suplementos
- 7. Clicar em Ok

2º Etapa – Medidas Estatísticas

- Digitar os dados em uma só Coluna ou Linha em uma planilha Excel
- Entrar em Dados no Menu Principal
- Entrar em Analise de Dados
- 4. Entrar em Estatistica Descritiva
- Clicar em OK
- 6. Inserir Dados
- 7. Verificar se os dados foram digitados em Coluna ou Linha
- 8. Clicar em Nova Planilha ou em Nova Pasta de Trabalho
- Clicar em Resumo Estatistico
- 10. Clicar em OK




Média	87,4
Mediana	88,5
Modo	88
Desvio Padrão	12,29
Intervalo	57
Mínimo	58
Máximo	115
Soma	5244
Contagem	60


3ª Etapa - Construiro Histograma

- 1. Digitar os dados em uma só Coluna ou Linha em uma planilha Excel
- 2. Entrar em Dados no Menu Principal
- 3. Entrar em Analise de Dados
- 4. Entrar em Histograma
- 5. Clicar em OK
- 6. Inserir Dados
- 7. Clicar em Nova Planilha ou em Nova Pasta de Trabalho
- 8. Clicar em Resultado Grafico
- 9. Clicar em OK


Construção de um Histograma Utilizando o Microsoft Excel



ATENÇÃO: Ver na apostila caso apresentado em sala de aula




Inversão de eixos para facilitar o processo



Atenção : Ottilizando Macro no Excel

- 1. Criar e gravar a Macro no Excel
- 2. Digitar os dados
- Acionar a Macro utilizando os dados digitados
- Obter o resultado: as medidas e o gráfico de distribuição de frequencia



Importante:





O Minitab é um programa de computador voltado para fins estatísticos. É muito utilizado por profissionais e organizações que utilizam a Metodologia Seis Sigma e que precisam de um nível mais avançado de utilização de funções estatísticas, tendo funções mais específicas voltadas para gerenciamento. Sua interface é parecida com a de uma planilha eletrônica como o Excel, mas com a capacidade de executar análises estatísticas complexas. Versão grátis do Minitab poderá ser utilizada durante 30 dias, a partir da primeira data de instalação do programa. O download gratuito está disponível no site da Minitab.

Gráfico de Controle


GRÁFICO DE CONTROLE é um gráfico que apresenta o registro gráfico dos dados de eventos de um processo ao longo do tempo, diante dos limites de controle. Quando os dados são históricos, evento já concluído, o histograma pode servir de base para a construção da curva.



O Gráfico de Controle tem como objetivo conhecer, medir, monitorar e controlar os resultados dos processos durante e depois de sua execução, para identificar a ocorrência de desvios, a partir da meta e dos limites de especificação e limites de controle.

Os Gráficos de Controle podem operar:

- Com variáveis originadas em uma medição.
- Com atributos originados em contagem ou classificação.



Aplicação: Gráfico de Controle




Analisar através de um gráfico de controle, a situação real do Caso Referência e comparar com as situações ideais – meta indicadas abaixo :


Situação Real:


Tempo médio para se chegar ao trabalho – 87,4 mim. Tolerância - 95% das ocorrências entre 62,8 min. e 112 min.

Situação Ideal:

Tempo médio para se chegar ao trabalho - 80 mim. Tolerância - 95% das ocorrências entre 70 min. e 90 min












Diagrama de Pareto


DIAGRAMA DE PARETO é um gráfico de barras verticais que permite determinar a priorização das ações sobre os aspectos principais que afetam o processo.

O Diagrama de Pareto deve ser construído tomando como suporte uma Lista de Verificação.






O Diagrama de Pareto tem como objetivo explicitar os problemas prioritários de um processo, através da relação 20/80.



Construção de um Diagrama de Pareto





Aplicação:

Construção de um Diagrama de Pareto

Processo:

"Ações de um profissional para ir ao trabalho no período matinal"


Evento	N° de Não Conformidades	Freqüência Cumulativa
Demora em usar o banheiro	40	43%
Demora em tomar o café	22	67%
Demora em passar a roupa	14	82%
Congestionamento (Ida ao Trabalho de Carro)	7	89%
Demora na TV	2	91%
Outros motivos (8 eventos agrupados)	8	100%

Período de análise - 60 dias

Total de não-conformidades nos 60 dias - 93

Cálculo da Freqüência Cumulativa

F1=(40)x100/93=43% F2=(40+22)x100/93=67% F3=(40+22+14)x100/93=82% F4=(40+22+14+7)x100/93=89% F5=(40+22+14+7+2)x100/93=91% F6=(40+22+14+7+2+8)x100/93=100%






Diagrama de Causa e Efeito

DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO, visa analisar a relação entre o efeito e as causas de um problema.


Cada efeito possui várias causas, que por sua vez podem ser compostas por outras causas.



Diagrama Espinha de Peixe 🕝 Diagrama de Ishikawa

O Diagrama de Causa e Efeito tem como objetivo a análise de um problema (efeito), a partir da tabulação das causas de um problema estratificadas por categorias.

4M's → Método; Mão-de-Obra; Material; Máquina
7M's → Meio-Ambiente; Medição; Management.




Etapas para a Construção de um Diagrama de Causa e Efeito

- Etapa 1 Definir e delimitar o problema (efeito) a ser analisado.
- Etapa 2 Convocar a equipe para análise do problema e definir a metodologia a ser utilizada. Utilizar o Brainstorming.
- Etapa 3 Definir as principais categorias e buscar as possíveis causas, coletando junto à equipe o maior número possível de sugestões (causas).
- Etapa 4 Construir o diagrama no formato "espinha de peixe" e agrupar as causas nas categorias previamente definida (mão-de-obra; máquinas; métodos; materiais; meioambiente ou outras de acordo com a especificidade do problema em análise).



- Etapa 5 Detalhar cada causa identificada "preenchendo a árvore"
- Etapa 6 Analisar e identificar no diagrama as causas mais prováveis.



Urgência	Tendência		
óes e pessoas. Efei ão solução.	itos que surgirão a curto,		
		_	
 ma.		-	
	es e pessoas. Efe	ies e pessoas. Efeitos que surgirão a curto, ão solução.	

EVENTO	G	U	T	TOTAL
Evento A	Х	Y	Z	X+Y+Z
Evento B	V	Х	Y	V+X+Y
Evento C	Х	V	v	X+V+V



Prováveis causas identificadas no Diagrama de Causa e Efeito

Matriz de Prioridade	G	U	T	Prioridade
Sabonete				
Produtos para o Cabelo				
Toalha				
Agua				
Manutenção Elétrica				
Manutenção Hidráulica				
Limpeza Banheiro				
Reposição Material de Consumo				
Escala de Utilização				
Aplicação Produtos Especiais				
Banho Completo				
Chuveiro				
Aparelho de Barbear				
Escova de Dente				

ESCALA

- 5 Muita Influencia
- 3 Influencia Moderada
- 1 Pouca Influencia
- 0 Sem influencia




Gestão da Qualidade e Processo




		_	_	_	
	Matriz de Prioridade	G	U	Т	Prioridade
	Sabonete	3	3	5	11
	Produtos para o Cabelo	1	5	5	11
2mmy	Toalha	3	3	3	9
Causa Prioritária	Água	5	5	5	15
Prioritària	Manutenção Elétrica	1	3	5	9
my	Manutenção Hidráulica	3	5	5	13
	Limpeza Banheiro	1	1	5	7
	Reposição Material de Consumo	3	3	5	11
	Escala de Utilização	3	3	3	9
	Aplicação Produtos Especiais	5	5	3	13
	Banho Completo	1	1	3	5
	Chuveiro	1	3	3	7
	Aparelho de Barbear	0	5	3	8
	Escova de Dente	0	3	1	4
		orizan escen			
			G, U		=
	7	22	\sim	N	2-1
	Matriz de Prioridade	G	U	T	Prioridade
	Água	5	5	5	15
	Manutenção Hidráulica	3	5	5	13
	Aplicação Produtos Especiais	5	5	3	
	Sabonete	3	3	5	13
					13 11
	Produtos para o Cabelo	1	5	5	
	Produtos para o Cabelo Reposição Material de Consumo	3	5	5	11
					11 11
	Reposição Material de Consumo	3	3	5	11 11 11
	Reposição Material de Consumo Toalha Manutenção Elétrica	3 3 1	3 3 3	5 3	11 11 11 9
	Reposição Material de Consumo Toalha Manutenção Elétrica Escala de Utilização	3 3 1 3	3 3 3	5 3 5 3	11 11 11 9 9
	Reposição Material de Consumo Toalha Manutenção Elétrica Escala de Utilização Aparelho de Barbear	3 3 1 3 0	3 3 3 3 5	5 3 5 3 3	11 11 11 9 9 9
	Reposição Material de Consumo Toalha Manutenção Elétrica Escala de Utilização Aparelho de Barbear Limpeza Banheiro	3 3 1 3 0	3 3 3 5 1	5 3 5 3 3 5	11 11 11 9 9 9 7
	Reposição Material de Consumo Toalha Manutenção Elétrica Escala de Utilização Aparelho de Barbear	3 3 1 3 0	3 3 3 3 5	5 3 5 3 3	11 11 11 9 9 9

Aplicação:

Analisando a Causa Prioritaria






Os 5 Porquê	s				
Porque?					
Po	rque?				
		Porc	que?		
				Porque?	
					Porque?

Causa Prioritária	Porque?	O Que Fazer?
Água	Temperatura	
Temperatura	Resistência do Chuveiro não Adequada	Causa
Resistência do Chuveiro não Adequada	Especificação Errada	Raiz
Especificação Errada	Compra Errada	
Compra Errada	Falta de Capacitação do Comprador	

Relatório A3




Plano de Ação - Eliminar Causa Raiz (5 W e 3 H)

Why (por que)? What (o que)? Where (onde)?

When (quando)? Who (quem)?

How many (quantos)? How (como)? How much (quanto custa)?

SOLUÇÃO DA CAUSA			,	P PLANEJAMENT	0			D REALIZADO	C RESULTADO	A NOVA AÇÃO
RAIZ	O que vai fazer?	Quem vai fazer?	Como vai fazer?	Quando vai fazer?	Onde vai Fazer?	Porque vai fazer?	Quanto vai custar?	O que foi feito?	Qual o resultado?	Quais as novas ações?
Capacitar Comprador										,
		J					1		l	'



Aula 4:

Benchmarking

.Monitorar o processo.

Programas para a Melhoria dos **Processos**

Prof. Marcus Vinicius Rodrigues

В	enchmarking	Caso:	
	As mudanças na Xerox nos anos 80	XE	erox 🂽
	BENCHMARKING é comparação do desempenho do de uma empresa/unidade com a performance de out		
ΕT	TAPAS		
I. d I.	l <u>anejamento</u> dentificar problemas e ações de baixo desempenho: lelimitá-las dentificar o que deve ser alvo do Benchmarking dentificar as empresas/setores com os quais será rea Determinar o método de coleta de dados e coletá-los		paração
.[<u>nálise</u> Determinar o atual "degrau" entre o desempenho das Projetar níveis futuros de desempenho	empresas	
.A. B. D.	mplantação Apresentar os resultados do Benchmarking e obter ac Estabelecer metas funcionais Desenvolver plano de ação Implementar ações específicas	eitação	
	Ionitorar o processo		
	eengenharia	Caso:	Ford
R			(Ford)
R	eengenharia	80 e a reestru gar <u>drásticas</u> empenho, ta	<u>s</u> melhorias er
R	eengenharia As mudanças na Ford nos anos 10 e nos anos "REENGENHARIA é o repensar <u>fundamental</u> dos <u>processos</u> empresariais que visam alcane indicadores críticos e contemporâneos de dese	80 e a reestru gar <u>drásticas</u> empenho, ta	<u>s</u> melhorias er
ET/	eengenharia As mudanças na Ford nos anos 10 e nos anos "REENGENHARIA é o repensar <u>fundamental</u> dos <u>processos</u> empresariais que visam alcandindicadores críticos e contemporâneos de desequalidade, atendimento e velocidade." (Michael	e a reestru gar <u>drásticas</u> empenho, ta el Hammer) las e	<u>s</u> melhorias er
ET/ P. dd .0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	eengenharia As mudanças na Ford nos anos 10 e nos anos "REENGENHARIA é o repensar fundamental dos processos empresariais que visam alcancindicadores críticos e contemporâneos de dese qualidade, atendimento e velocidade." (Michael APAS lanejamento dentificar problemas e ações de baixo desempenho, analisá-lelimitá-las. Conhecer todo o processo. Conhecer os novos métodos e tecnologias disponíveis no me	e a reestru gar <u>drásticas</u> empenho, ta el Hammer) las e	<u>s</u> melhorias er

Desdobramento da Função Qualidade Q F D

- É uma ferramenta para assegurar a qualidade dos produtos segundo o desejo do consumidor.
- Os objetivos genéricos são subdivididos em ações específicas, através de um esforço global de toda a equipe.
- O processo é alcançado através de uma série de matrizes, que desdobram as necessidades do cliente e os requisitos técnicos com ela relacionados.
- Voz do Cliente:
 "O QUE" o cliente quer e "COMO" realizar.
- Busca minimizar possíveis problemas já no início da produção, com menos alterações no projeto e redução do ciclo de desenvolvimento do produto.


Aplicação: Desdobramento da Função Qualidade – QFD


O consumidor deseja um cafezinho.





"O QUE" ele quer e "COMO" realizar.






Anexo A:

Revisão de Medidas e Técnicas Estatísticas

Prof. Marcus Vinicius Rodrigues

CURVA NORMAL




MÉDIA

A média (X) de um conjunto de dados é definida pela média Aritmética dos dados.

 $X = (\Sigma x) / n$

(Soma de todos os valores, dividido pela quantidade de dados).





<u>MODA</u>

A moda é o valor que apresenta maior frequência em um conjunto de dados. Quando o conjunto de dados apresenta apenas um valor com frequências elevadas em relação aos outros valores da distribuição, é descrito como unimodal. Quando o conjunto de dados apresenta dois valores não adjacentes com frequências elevadas em relação aos outros valores a distribuição é descrito como bimodal. Uma distribuição de valores pode ter mais de duas modas (multímodas).

MEDIANA

A mediana de um conjunto de dados é o valor do termo médio identificado no agrupamento em ordem crescente ou decrescente, de todos os dados. A mediana é o quantil que divide os dados em duas partes iguais.

Mediana = M = X [(n/2) +1/2]

Amplitude

Amplitude de um conjunto de dados é a diferença entre o maior e o menor dado. → Amplitude=(Dado de Maior Valor)-(Dado de Menor Valor) → A = Vmax - Vmin

A Média Ponderada

A média ponderada de um conjunto de dados é a média aritmética com pesos ou ponderações para cada elemento de acordo com a importância atribuída ao mesmo.

> Média Ponderada = (Somatório dos Dados)x(Fator de Ponderação)/(Número de Ponderações) \rightarrow

 $Xm_p = (\Sigma kx)/(\Sigma k)$


Variabilidade

A variabilidade é a oscilação em torno da média ou ponto ideal dos dados de um evento: quanto maior a concentração dos dados em torno da média menor a variabilidade; quanto menor a concentração dos dados em torno da média maior será a variabilidade. A variabilidade de um processo é atribuída a dois tipos de causas: as causas comuns e as causas especiais. A variabilidade é representada através do desvio padrão ou do coeficiente de variação.



DESVIO PADRÃO


O desvio padrão (σ - sigma) é uma unidade de medida estatística que representa a dispersão em torno da média de um conjunto de dados, que é representada pela raiz quadrada da variância.



Professor: Dr. Marcus Vinicius Rodrigues www.marcusviniciusrodrigues.com.br

VARIABILIDADE

A variabilidade de um processo é atribuída a dois tipos de causas: as causas comuns (crônicas); e as causas especiais (esporádicas).



Causas Comuns

As causas comuns são aspectos naturais ou normais pertinentes ao processo e estão associadas ao desenho, estrutura e atores do processo. Para eliminar ou minimizar estas causas é preciso rever o projeto do processo.

Causas Especiais

As causas especiais são imprevisíveis e esporádicas, causam pontualmente ou momentaneamente grandes variações e são difíceis de serem previstas já que estão associadas a parâmetros não controláveis do processo.

Limite de Especificação (LE)

Os Limites de Especificação são definidos pelo mercado ou órgão regulador, e são os limites máximo e/ou mínimo para aceitação de um bem ou serviço. Os Limites de Especificação são classificados em: LIE – Limite Inferior de Especificação; LSE – Limite Superior de Especificação. Os eventos que se apresentam fora dos limites de especificação em um processo estável, têm como origem uma causa especial.

Limite de Controle (LC)

Os Limites de Controle são definidos inicialmente pela empresa a partir do comportamento do processo. Eles podem ser alterados com as melhorias introduzidas no processo. Devem ser mais rígidos que os limites de especificação e têm com objetivo estabelecer controles internos com menor tolerância. Os Limites de Controle são classificados em: LIC – Limite Inferior de Controle; LSC – Limite Superior de Controle. Os eventos que se apresentam dentro dos limites de especificação e fora dos limites de controle em um processo estável, têm como origem uma causa comum.

Processo Estável

Um processo é dito estável quando: a ocorrência de causas especiais são eventuais e raras; apresenta uma distribuição balanceada em torno do valor médio; e aproximadamente 2/3 dos eventos estão próximos ao valor médio. Um processo estável geralmente é resultante de ações de melhoria e otimização.

Processo Centrado

São processos tratados em condições ideais, onde são desconsiderados os efeitos e consequências das variáveis intervenientes ou de agentes externos.

Processo Deslocado

São processos tratados em condições reais, onde são considerados os efeitos e as consequências das variáveis intervenientes e de agentes externos. Um processo Padrão Seis Sigma, obrigatoriamente tem que ser tratado como deslocado, já que devido a precisão, o efeito de qualquer variável interveniente poderá afetar o resultado. Como algumas destas variáveis não podem ser mensuradas, utiliza-se um valor "para compensar" as citadas variações, $1,5\,\sigma$.

Anexo B:

Limites de Especificação e Controle

Prof. Marcus Vinicius Rodrigues

LIMITES DE ESPECIFICAÇÃO

Para o Consumidor: Pacote de Açúcar de 1 Kg deve ter 1.000g



Para o INMETRO: Pacote de Açúcar de 1 Kg pode variar entre 970g e 1.030g



Limites de Especificação



Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial

A missão do INMETRO é prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade do País.

Alguns dos Órgãos Reguladores Brasileiros
























Mercado como Agente Regulador

Grandes Clientes como Agente Regulador




LIMITES DE CONTROLE



VARIABILIDADE

A variabilidade, que é a oscilação em torno da média ou ponto ideal de um produto, é um aspecto fundamental para o controle da qualidade.








TABELA 1: Processo Centrado

Fonte:

Livro: Ações para a QualidadeAutor: Marcus Vinicius Rodrigues

DI	STRIBUIÇÃO CENT	RADA
SIGMA	RENDIMENTO(%)	<u>PPM</u>
1,0	68,2689480	317.310,520
1,1	72,8667797	271.332,203
1,2	76,9860537	230.139,463
1,3	80,6398901	193.601,099
1,4	83,8486577	161.513,423
1,5	86,6385542	133.614,458
1,6	89,0401421	109.598,579
1,7	91,0869136	89.130,864
1,8	92,8139469	71.860,531
1,9	94,2567014	57.432,986
2,0	95,4499876	45.500,124
2,1	96,4271285	35.728,715
2,2	97,2193202	27.806,798
2,3	97,8551838	21.448,162
2,4	98,3604942	16.395,058
2,5	98,7580640	12.419,360
2,6	99,0677556	9.322,444
2,7	99,3065954	6.934,046
2,8	99,4889619 99,6268240	5.110,381 3.731,760
2,9 3,0	99,7300066	2.699,934
3,0	99,8064658	1.935,342
3,2	99,8625596	1.374,404
3,3	99,9033035	966,965
3,4	99,9326038	673,962
3,5	99,9534653	465,347
3,6	99,9681709	318,291
3,7	99,9784340	215,660
3,8	99,9855255	144,745
3,9	99,9903769	96,231
4,0	99,9936628	63,372
4,1	99,9958663	41,337
4,2	99,9973292	26,708
4,3	99,9982908	17,092
4,4	99,9989166	10,834
4,5	99,9993198	6,802
4,6	99,9995771	4,229
4,7	99,9997395	2,605
4,8	99,9998411	1,589
4,9	99,9999040	0,960
5,0	99,9999426	0,574
5,1	99,9999660	0,340
5,2	99,9999800	0,200
5,3 5,4	99,9999884	0,116
5, 4 5,5	99,9999933 99,9999962	0,067 0,038
5,6	99,9999979	0,038
5,7	99,9999988	0,021
5,8	99,9999993	0,012
5,9	99,9999996	0,004
6,0	99,9999998	0,002
5,5	,	0,002



TABELA 2: Processo Deslocado

Fonte:

Livro: Ações para a QualidadeAutor: Marcus Vinicius Rodrigues

DIS	TRIBUIÇÃO DESLO	CADA
<u>SIGMA</u>	RENDIMENTO(%)	<u>PPM</u>
1,0	30,23279	697.672,15
1,1	33,99171	660.082,92
1,2	37,86216	621.378,38
1,3	41,81851	581.814,88
1,4	45,83062	541.693,78
1,5	49,86500	501.349,97
1,6	53,88602	461.139,78
1,7	57,85725	421.427,51
1,8	61,74279	382.572,13
1,9	65,50847	344.915,28
2,0	69,12298	308.770,21
2,1	72,55878	274.412,21
2,2 2,3	75,79286 78,80723	242.071,41 211.927,71
2,3	81,58918	184.108,21
2,5	84,13131	158.686,95
2,6	86,43132	135.686,77
2,7	88,49169	115.083,09
2,8	90,31909	96.809,10
2,9	91,92379	80.762,13
3,0	93,31894	66.810,63
3,1	94,51986	54.801,40
3,2	95,54333	44.566,73
3,3	96,40689	35.931,06
3,4	97,12830	28.716,97
3,5	97,72497	22.750,35
3,6	98,21355	17.864,53
3,7	98,60965	13.903,50
3,8	98,92759	10.724,14
3,9	99,18024	8.197,56
4,0 4,1	99,37903 99,53388	6.209,70 4.661,23
4,2	99,65330	3.467,03
4,3	99,74448	2.555,19
4,4	99,81341	1.865,88
4,5	99,86500	1.349,97
4,6	99,90323	967,67
4,7	99,93128	687,20
4,8	99,95165	483,48
4,9	99,96630	336,98
5,0	99,97673	232,67
5,1	99,98409	159,15
5,2	99,98922	107,83
5,3	99,99276	72,37
5,4	99,99519	48,12
5,5 5,6	99,99683	31,69
5,6 5,7	99,99793	20,67 13,35
5,7 5,8	99,99866 99,99915	13,35 8,55
5,6 5,9	99,99915	5,42
5,9 6,0	99,99966	3,42 3,40
0,0	JJ, JJ 300	5,40



Particle Discrete State			3			-	5				-		L					t	1															
Particle of the control of the contr		Caabooda on accid	١	1	ı	1		ı	١	1	1	1	-	č		-30	2000	5.7			100	7				1	l	l	ł	l	l	146		10.00
Avvolatione. Elaques Planta Handsone Elaques III 2 1 4 5 6 7 8 6 7 1 8 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		URDOS DO PROCESSO	ŀ	ŀ	ŀ	ŀ	ŀ	ŀ	ŀ	ŀ	ŀ	1	1	5		0.1	Sanda				N. Call	2				1	1	ŀ	ŀ	ŀ	Н	-	Q.	Nao
Heleviere december 6 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			-	20.00		200		90	·				-		_		10	11	-	-	20	21	22	23	54	2		2			200	Sloa.		Conformidades
Experience where w		54	1200	755	2000	W	2 0	2.4	99		1260	-55	200	0.00	sit.	69	90	63	st	67	2	45	S.	143	129	4	,376), Sant	Tug"	\$ - 17 2-2-10	377	100	5/455	400	77
Trover betwoon the property of the control of the c	2	jj	75.57	-0000	-27		0	0	1000		28.50	-0000		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000			1000		100	TO.
Perser rouges Perser	3		56000				4	2	_		00000	4	100	1000		53	XDX.		100	12	138	10	(35	18	W/-	100	200		No.	26.500	61,963	1050	-	16
Pregionary and the property of	4	300	1000	355		10000	Contract of		4	0	100	4575	0,00	0	0	0	0	003	0	ÇD.	7	0	0	0	O	0		Sec.			S			1
Preparementation: The preparamentation of a control of a	20	Nestron vise A	1	45	7.50		45	60	60	2	200	-	100	0.0	30	60	(2)	(S)	8	60	6	6	89	89	30	33		Sec.		[0.8]	500			9
Legional Leg	9		200	2000		100		200			7000	· 100	200		4	in	10	2	*	10	4	2	\$	ю	N)	10	[33]] 54-33	7.0190	0.00		3100	801		0
Undersigned Taylor (1) E. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1	Tomar cafe	7	60	1		200	SMAN			e10000	NOL	-		10	100	10	ún,	on.	(3)	12	16	22		O)	10	18950	10000		00.000			-	7
Decembers on stability 15 of 2 of 2 of 3 of 3 of 3 of 3 of 3 of 3	00		0000	5000	1	2000	0	6.3	0000	-	0.000	500	3550		7-	et.	0	0	60	0	0	0	0	0	0		(E)18	800						0
De-chiruks any reposition 1. St 71 28 16 20 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	6	8		350	-	Y	0	0	7	200	-	_	Willey	0 - 0	0	0	\sim	300	0	0)	60	8	95	6	0					2.0	8 8			9
De-chickus as rescaled to 6 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10	De camo ao trabalho						100	1000		2500	40000	100	-	- 27	\$3	0	100	SERVICE.	26	0	20	55	- 2	-	1.000	8118	7250			100.00			2
Pegister-Porton 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	11		00000			25.25	_	-0.70		_	_		100		25	_	100	80	0	O	24	0	0	0	0	0	167% e	Parties.	13.00	-01.000	-		100	T
Figure Profitor TEAMPOLITOTAL. 61 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	12	2000		37.7	69		62	m	m	000	2000	1346		ST. S	60	m	69	677	63	2	64	2	69	m	67		500	5.2		-	0	720V		0
TEMPO TOTAL Fig. 10 F	13		1015	27.5		20	2	2	C)	64	200	61	1	2	2	¢4	57	62	200	67	No.	5	2	2	500	**	100	Senson Senson			,929			0
MANDES DO PRIOCESSO. Available of the control of the con		eco.	51 6		52		38			-	_			11	7.6				_		18	88	98		85	_								38
Leyerraduredes - Etapes 31 32 33 34 35 35 34 45 45 45 45 55 45 45 45 45 45 55 45 45 55 45 45 55 45 45 55 45 45 55 45 45 55 45 45 55 45 45 55 45 45 55 45 45 55 45 45 55 45 45 55 45 45 55 45 45 55 45 45 55 45 45 55 45 45 55 55 45 45 55 55 45 45 55 55 45 45 55 55 45 45 55 55 45 45 45 55 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45		DADOS DO PROCESSO				1		1	1	\parallel	\parallel			6	200	0000	Sope	8	SOS (E W	othus	TO O						\blacksquare	1	1	1	We	.09	Não
Experience cannot be sufficiently as a control of the control of t			31			_			_			-	-		4	45	46	14	48	40	200	53	52	1	16		=	-			\vdash	-	_	Conformidade
Espera barrheno G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	~		-0.00	200	-	-	w	in.				1320		4	×t	10	w	un	d	Ą.	in	4	4	w	69	4	1892	1230	-	-	0.000	255	1190	9
Tomar barno Bassar roupes Fastsar roupes Fas	7	33	-	-5755	-	-	0	0	600m	-		200			0	O	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	100	Sin						0
Persear roupes.	3		_			100	200	100	-	10000000	SE	2000	00000000	0000000		TABLET	28		0 0	88	83	10	30	00	8	2000			200	2.00	Section 2			24
Vestir rouces. Very star rounces. Very	4		4000	-			0	0			79.50	10000	and the	-	0	O	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	25.00	770 jug	-3		.500			ю
Preparamentation	10	2000	0.000	1,417.2			01	10		_	56500	1000	10000	27.15		On.	100	Ó	on.	XD1	10	6	(3)	O)	5 2	8	10000	20000	- 0	000			140	Σ
Towardely Toward	9		70.55		-	-		Array a	8.	2000	200	-	-5114	=14.5	un	থ	en	4	ın	m	uń	w	u)	TO.	ব	4	GO 13	80 P		40	2000	2	Ĭ.,	2
Let Johnel	1			-	Very	-	-	0	V			10	47	0 - 0	24	30			OWNER	25	60	33	35	2	30	1000	100	105						15
Nonceiero ma TV De carro ao trabalho O 1 6 1 6 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7	œ		-	677		1000	0	0	O	7	2873	2000		0	0	O	0	1	0	100	10	0	0	0	NJ.	0	7	75.50			46.00			Tel
De carro so trabballo	6		C0000	80-00		23.25	0	0)	05	0	0333	NOT	100	200	0.0	on.	10	O	14	Q	0	10	(C)	w	0	0	00100	25720	V/5-04	ion.			100	2
De-chinduse are trabbally Local paradial carmolomibus and trabbally 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10	De camo ao trabalho	2550	-	N. 10		_	0	0	No.	1000	2000		0	智	17	25	AMES.	28	50	52	20	49		20	1000	See.	GENT.	STATE OF	ATTENDED.	800	155		9
Local parada camolombus ap trabalmo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	7	De ônibus ao trabalho		-60	-	V = V		**	-		1000		V/5-47		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		~ P	V	CARI	5 0			0
Registrar Ponto 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2	12	Cocal parada camolonidus ao trabalho	220	4/30	-		m	2		0.00	1000	1,000	755	20.00	m	r/s	199	63	m	64	m	7	80	2	6.0	50	259 U.S.	100			300			No.
88 89 94 90 91 92 89 93 94 90 88 89 92 92 93 94 105 108 103 102 95 95 80 109 109 90 98 96 96 98 100 101	13	Registrar Ponto	2	77.070 0.90	-		7	2	N	64	14	30	11/200	+	-	-	64	2	7	(9)	2	2	7	w	*	2	235 (23)	UCOUT		-	64.500	0.900	5000	~
			80	5 66	25	5 06	31 8	327	_	_	_	_	-		_	8		_	_		102	95	101	_	1	1000			100	_	_		Ĺ	74

*FGV MANAGEMENT	7



PAGINA EXTRA DE APOIO

de Processos Organizacionais

Roteiro para Análise

	PROCEDIMENTO	AÇÃO, TECNICA OU FERRAMENTA
1	Identificar Processo Critico a ser Analisado	Analisar Objetivos da Organização
7	Determinar o Indicador de Desempenho do Processo	Analisar o Objetivo do Processo e as Necessidades do Mercado
m	Determinar o Método de Coletas de Dados	Buscar um Instrumento de Medição Adequado
4	Mapear o Processo Critico	Fazer um Fluxograma
<u>ın</u>	Coletar os Dados (Medir)	Preencher a Lista de Verificação
ā	Processar os Dados	Determinar as Medidas de Posição e Dispersão da Amostra e Construir um Histograma e a Curva de Distribuição de Frequência - Utilizar o Excel
K	Analisar o Resultado do Processamento dos Dados	Analisar Histograma, Curva e Medidas Estatisticas
80	Definir a Meta para Indicador de Desempenho do Processo	Ufiliza a Metodologia para Conceber ID (Ver Apostila)
6	Definir as Metas Parciais para as Etapas do Processo	Neglociação com os Setores
1.0	Identificar o(s) Problema(s) do Processo (Não- Conformidades)	Construir o Diagrama de Pareto
11	Identificar o(s) Problema(s) Prioritário(s) do Processo	Analisar o Diagrama de Pareto utilizando a Relação 20 x 80
12	Identificar als) Causa(s) do(s) Problema(s) Prioritário(s)	Construir um Diagrama de Causa e Efeito
13	Identificar a(s) Causa(s) mais Prováveis	Utilizar uma Matriz de Prioridade – GUT
14	Identificar a Causa Raiz	Uflitzar os 5 Porquês
115	Elaborar o Plano de Ação para Eliminar a Causa Raiz	Utilizar os 5W e 2H tendo como Suporte o PDCA.
1 6	Acompanhar e Controlar a busca da Solução	Acompanhar a Realinhar Plano de Ação



PAGINA EXTRA DE APOIO

	PROCESSO: "AÇÕES DE UM PROFISSIONAL PARA	SSI	NO	41.	SAR.	A R	AO		TRABALHO NO	L L	2						I		1	1	f										
	DADOS DO PROCESSO			1							Ī	0	83	Analis	Analisados	20.00	Dados (e	(em ma	(squuu)	100								i	П	Meta	Não
	Atividades - Etapas	4-1	2 3	3	5	90	7	90)	6	10	11 1	12 13	3.4	15	16	11	18	19	20	21	22	23	24	25	56	12	28	53	30	Parcials	Conformidad
-	Levantar da cama	0	65	4 5	3	in.	10)	99	4	ın	5	5	SE.	69	90	2	4	2	2	4	4	142	129	4	80	76	4	9	30	5	77
2	Espera banheiro	4 (0 0	0 0	0 0	0	O	0	0	0	0.0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ক
3	Tomar banho	10	.00	12 1	10 4	Ç2	10	77	100	O)	.0.	16 20	0	53	X0X	16	22	12	00	10	(3)	18	0	10	6	1.7	0	25	2	10	16
4	Passar roupas	0	0 0	0 0	0	83	4	0	6	0	0	0 9	0	0	0	80	0	Ox.	7	0	0	0	0	10	11	0	G)	0	0	0	1
5	Vestir roupas	7.00	9 5	5 8	8	80	69	Ŀ	9	01	01.	6	3.0	60	09	6	8	60	6	6	99	8	10	65	8	6	100	10	10	40	0
9	Preparar cafe	ro.	4	3 4	7 4	4	in	4	4	un	5 2	5	4	in	10	5	4	w	4	5	4	ю	17	2	4	9	in	20	5	5	0
1	Tomar cafe	7	8	7 10	10 9	60	60	100	90	60	(5)	5	10	100	10	6	69	ion.	12	9)	22	m	On.	10	m	60	O)	23	10	10	7
00	Lerjomal	0	0 0	9 0	0 9	6.3	O	0	0	0	0	0 10	60	4	0	0	80	0	0	0	0	0	40	0	ro.	0	0	0	0	10	0
6	Noticiano na TV	8	9 6	0 9	0 0	0	7	8	80	. 01	10	0 8	0	0	6	100	0	05	89	6	65	6	0	0	0	6	8	01	01	10	0
10	De camo ao trabalno	12	7 2	23 19	19 23	3 15	co un	0	0	0	3 0	0 15	0	15	0	0	24	36	0	25	52	52	24	22	54	0	0	0	0	25	2
11	De ônibus ao rabalho	0	0	0 0	0 0	0	52	22	75	24	25 1	15 6	25	0	54	18	0	0	24	0	0	0	0	0	0	22	23	25	8	25	-
12	Local parada carro/onibus ao trabalho	63	2	3	m	60	iex	64	69	63	60	3 2	60	w	69	677	3	2	5	2	69	m	m	m	m	63	m	60	3	જ	0
13	Registrar Ponto	2	2 2	2 2	2	2	es.	2	80	Name .	2 2	2 2	2	63	2	2	No.	2	200	2	2	2	89	Ž.	**	2	57	2	2	2	0
	TEMPO TOTAL	61 63	13 6	99 59	99 9	69 8	02 6	7.5	2	15	79 7	78 77	2, 20	90	91	82	83	82	18	88	98	84	82	98	35	98	28	108	115	90	39
	MANDS NO PROCESSO			-		-					-	-	200	200	carloo	0.000	Darbos (6	w we	minuths			1								Meta	Mão
		24.2	25 25	22 2	24 25	28	20	20	00	July 1	44.0	43 43	3	100	38	1 (2)		00	50	-	23	2	2.5	22	14	i,	2	680	80	Dawniain	Onethornitude
4						_		9	y vo	_	_	_	_	_	e ur	100	-	-	-	-	-		-	3 4	3 4	i ur	3 4	g u	-	200	O CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
0		_	200	1000	-		-	0	e	-	-	-	+	c	0	c	c	0	c	0	0	0	c	0	0	c	0	0	c	U	c
1 0				196011	4 1000	1072	103.0	830	1000	1000	2000	1000	1 6/6/0	930	38	100		1000				1000	1000	27	30	10	80	35	288	30	24
4	60	_		95	0	1		-		-		-	0	0	0	-	9	-			-		-	o	0	0	o	0	0	0	6
5		00	00	5	10 10	10	00	10	2	o	05	9 10	0	(0)	100	Ø)	(D)	300	01	vo.	(3)	(0)	00	10	Ø)	60	(O)	40	9	10	-
9	Preparar cafe	4	10	53	10	4	st	m	m	4	5 4	4 4	un	st	m	4	10	ш	un	un.	un	un.	st	4	4	10	ব	4	5	9	-
1	Tomar cafe	101	100	13 8	9 22	30	60	8	6	15	7	6 34	77	8	02	18	33	23	65	333	35	20	10	29	8	20	T_{c}	81	30	3.0	15
00	Lerjoma	0	0	4	6	0	0	1	0	0	3 0	0 0	0	O	0	1	0	80.	0	0	0	0	N)	0	15	0	0	0	0	10	. 101
6	Noticiano na TV	60	8	0 0	0 0	0,	0	O	(O)	o	60	8 10	40	(O)	10	0	14	0	0	10	(3)	10	0	0	0	01	(0)	15	10	10	2
10	De camo ao trabalho	0	0	16 0	0 25	0	0	38	8	0	0	0 0	88	17	32	90	28	80	52	20	19	21	20	65	28	0	36	0	0	25	9
11	De ônibus ao trabalho	23 1	19 0	0 2	24 0	24	23	0	0	82	25	19 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	22	52	25	0
12	Local parada camolonibus ao trabalho	100	m	E.J.	₆₀	7	6-3	69	era.	2	2	2 2	m	6.0	en	m	m	C4	m	2	60	63	69	100	2	04	173	150	5	3	
13	Registrar Ponto	C1	7.9	2 2	53	N	ĆV.	64	*	7	-	2 +	-	·	64	2	2	64	2	2	2	M)	*	2	2	7	*	2	2	2	
	TEMPO TOTAL	88	99 9	94 90	0 91	1 92	83	93	3.	90	88 8	89 92	26 3	8	94	105	108 1	103 1	102	95	101	100	66	98	96	96	86	100	101	90	25