<u>Índices de Capacidade e Performance do Processo</u>

Fonte: http://www.datalyzer.com.br/site/suporte/administrador/info/arquivos/info57/57.html

Continuando nossa série, acesse aqui o informativo do mês anterior, iniciaremos o Estudo da Capabilidade do Processo, falando neste mês sobre os Índices de Capacidade Cp e Cpk.

Vamos lá?!

O estudo de capabilidade dos processos responde à pergunta: "meu processo é bom o bastante?". Isto é completamente diferente da pergunta respondida por uma carta de controle, que é : "meu processo tem mudado?".

Obs.: Para realizar um estudo de capabilidade, é necessário que o processo esteja sobre controle estatístico.

Certamente, o uso de uma carta de controle para estabelecer que um processo é estável precede o estudo da capabilidade para ver se os itens produzidos pelo processo são bons o bastante.

Quatro índices são gerados por um estudo de capabilidade: Cp, Cpk, Pp e Ppk. Os dois primeiros são índices de Capacidade do processo, enquanto os outros dois são de Performance do processo.

Mas qual a utilidade dos índices de Capacidade do Processo?

O cálculo dos índices de Capacidade leva em conta o desvio-padrão, que pode ser calculado ou estimado.

Cp

- Índice mais simples, considerado como a taxa de tolerância à variação do processo;
- Desconsidera a centralização do processo;
- Não é sensível aos deslocamentos (causas especiais) dos dados;
- Quanto maior o índice, menos provável que o processo esteja fora das especificações;
- Um processo com uma curva estreita (um Cp elevado) pode não estar de acordo com as necessidades do cliente se não for centrado dentro das especificações.

Cálculo do índice

Os **índices de Capacidade** do processo utilizam o **desviopadrão estimado** (clique aqui para aprender a calculá-lo). Considerando os dados utilizados no informativo do mês anterior (clique aqui para acessá-lo), temos: LSE (Limite Superior de Especificação) = 2.5 LIE (Limite Inferior de Especificação) = 0.05 Ĉ(Desvio-padrão estimado) = 0.5385

Na fórmula, percebemos , como foi escrito anteriormente, que este índice desconsidera a média do processo, retratando apenas sua variação.

O cálculo deste índice em nosso exemplo é dado por:

$$Cp = \frac{2.5 - 0.05}{6 * 0.5385} = \frac{2.45}{3.231} = 0.7582$$

Avaliação do cálculo do índice

Processo incapaz: Cp < 1

o Processo aceitável: 1 ≤ Cp ≤ 1,33

o Processo capaz: Cp ≥ 1,33

Cpk

Considera a centralização do processo;

- É o ajuste do índice Cp para uma distribuição não-centrada entre os limites de especificação;
- É sensível aos deslocamentos (causas especiais) dos dados;
- Cálculo do índice

Os **índices de Capacidade** do processo utilizam o **desviopadrão estimado** (clique aqui para aprender a calculá-lo). Considerando os dados utilizados no informativo do mês anterior (clique aqui para acessá-lo), temos:

LSE (Limite Superior de Especificação) = 2.5
LIE (Limite Inferior de Especificação) = 0.05

$$\overline{X}$$
 (Média do processo) = 1.025
 $\widehat{\mathbf{O}}$ (Desvio-padrão estimado) = 0.5385

A fórmula do índice Cpk é dada
$$MIN \left(\frac{LSE \cdot \overline{\overline{\mathbf{x}}}}{3 \widehat{\sigma}}, \frac{\overline{\overline{\mathbf{x}}} \cdot LIE}{3 \widehat{\sigma}} \right)$$
 por:

O cálculo deste índice em nosso exemplo é dado por:

$$Cpk_1 = \frac{2.50 - 1.025}{3 * 0.5385} = 0.9130$$

$$Qual \acute{e} o menor valor?$$

$$Cpk_2 = \frac{1.025 - 0.05}{3 * 0.5385} = 0.6035$$

$$Cpk = 0.6035$$

Avaliação do cálculo do índice

Processo incapaz: Cpk < 1


o Processo aceitável: 1 ≤ Cpk ≤ 1,33

o Processo capaz: Cpk ≥ 1,33

Agora que já vimos como calcular os índices, vamos ver em gráficos quais os seus significados.

Sabemos que quanto mais estreita a curva da distribuição, menor a variação e maiores os valores dos índices Cp e Cpk. Sabemos ainda que quanto maior o valor de Cp e Cpk, melhor é o status do processo.

Considerando essa afirmação, vamos entender em quais ocasiões temos valores altos e baixos para esses dois índices.




Cp baixo

Causa: variação maior que a faixa dos limites de especificação

Cpk baixo

Causa: a distribuição está centrada, mas há uma variação maior que a faixa dos limites de especificação

Processo: incapaz



Cp bom

Causa: variação menor que a faixa dos limites de especificação

Cpk bom

Causa a distribuição está centrada e há uma variação menor que a faixa dos limites de especificação

Processo: satisfatório



Cp alto

Causa: baixa variação em relação à faixa dos limites de especificação


Cpk alto

Causa: a distribuição está centrada e há uma baixa variação em relação à faixa dos limites de especificação

Processo: capaz

Nos três exemplos anteriores, os índices Cp e Cpk receberam os mesmos conceitos, mas nem sempre isso ocorre.

Veja no próximo exemplo em que há um processo com uma variação bem pequena, que gera um Cp ótimo e também geraria um Cpk com valor alto, mas a distribuição não está centrada entre os limites de especificação.



Cp alto

Causa: baixa variação em relação à faixa dos limites de especificação

Cpk baixo

Causa: há uma baixa variação em relação à faixa dos limites de especificação, mas a distribuição não está centrada

Processo: incapaz

Pelo exemplo anterior, é possível afirmar que, para ser capaz, um processo necessita de centralização entre os limites de especificação e baixa variação.

Mas qual índice devemos utilizar?

Índice	Uso	Definição
Ср	O processo está centrado entre os limites de especificação	Taxa de tolerância (a largura dos limites de especificação) à variação atual (tolerância do processo)
Cpk	O processo não está centrado entre os limites de especificação, mas cai sobre ou entre eles	Taxa de tolerância (a largura dos limites de especificação) à variação atual, considerando a média do processo relativa ao ponto médio das especificações.

Agora já sabemos diferenciar os índices de Capacidade do processo, Cp e Cpk.

Aguardem até o próximo mês em que falaremos sobre os índices de performance do processo!

Fonte:

Apostila Cep Trainning - Megabyte